



CONDITIONS DE POSE

Un supplément pour la pose du film peut être perçu pour:

- le démontage ou la découpe difficile d'un becquet arrière gênant sur la vitre;
- le nettoyage de vitres anormalement sales ou le décollement d'un ancien film;
- le décollement d'une antenne natel ou GPS.

Les travaux ci-dessus peuvent être effectués par le propriétaire du véhicule, par le garagiste ou par nous-mêmes moyennant un supplément.

Un supplément de 10% sera perçu en cas de pose des teintes métallisées ou lorsque, pour des raisons techniques, la pose sur la lunette arrière devait se faire en deux parties.

Si la vitre arrière (bombée) est teintée avec un film dégradé, il peut y avoir certaines traces blanches sur la partie miroir due au thermoformage.

Tous nos films sont homologués en Suisse pour la circulation routière et chacun possède un numéro propre à son homologation qui est posé entre le film et la vitre.

Lors de la pose de films métallisés sur un vitrage ayant les filaments d'antenne radio intégrés, la réception d'ondes AM et FM peut fortement diminuer.

LE CLIENT EST PRIÉ D'AMENER SON VÉHICULE PROPRE EXTÉRIEUREMENT.



MONTAGE BEDINGUNGEN

Zur Montage der Folie kann zusätzlich verrechnet werden:

- die Demontage oder der Ausschnitt eines störenden becquet auf der Scheibe;
- die Reinigung ausserordentlich schmutziger Scheiben oder das Ablösen einer alten Folie;
- die Demontage einer Natel- oder GPS-Antenne.

Die genannten Arbeiten können durch den Fahrzeughalter, durch einen Garagisten oder durch uns (mit zusätzlicher Verrechnung) vorgenommen werden.

Ein Zuschlag von 10% wird verrechnet bei Montage von Metallic-Farben oder wenn aufgrund technischer Gegebenheiten die Montage auf der Heckscheibe in zwei Teilen vorgenommen werden muss.

Wenn die hintere Heckscheibe (gebeugt) mit einem abgestuften Film getönt ist, können auf der Spiegelpartie weisse Streifen auftreten.

Sämtliche von uns vertriebenen Folien sind in der Schweiz für den Strassenverkehr zugelassen. Jede Folie verfügt über eine eigene Zulassungsnummer, die zwischen Scheibe und Folie verlegt wird.

Bei einer metallisierten Folienhaltung über eine Glaswand mit integrierten Radio-Antenne Fädchen, der Empfangsqualität von AM und FM Wellen kann sich schwer verschlechtern.

KUNDEN SIND GEBETEN, UNS IHRE FAHRZEUGE IN SAUBEREM ZUSTAND ABZUGEBEN.